



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Ramón, Nuevo Progreso, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0546-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Sustrucción de elementos de fijación, capote de lamina



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3 Sustrucción de portón por metal



Foto 4: Sustrucción de torta de concreto



Foto 5: Reparación de muro perimetral de bloc con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 6: Sustrucción de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Concejo de Padres de Familia</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

