



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA PIÑUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0547-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: Cambiando techo de la cocina y toda la estructura.



Foto 2: cambiando estructura de maya de la cocina



Foto 3: picando piso anterior para colocar el piso nuevo



Foto 4: arreglando la cocina, relleno la pila anterior para ser utilizada para cocinar



Foto 5: arreglando fogón de la cocina



Foto 6: Arreglando baños para tener un espacio a parte para niños y niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Rosario Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPI</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y sello del Director del Centro Educativo Público</p> 
--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA PIÑUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0547-43	FECHA:	10/08/2024



Foto1: retirando el inodoro de cemento para colocar un taza de baño lavable



Foto 2: preparando el lugar para los baños lavables



Foto 3: retirando piso anterior en el corredor del aula 1.




Foto 4: sustituyendo ventana del aula



Foto 5: retirando ventanas de madera



Foto 6: Sustituyendo ventanas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Ramirez

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA PIÑUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0547-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: cambiando puertas que estaban en mal estado



Foto 2: Barandas despintadas y en mal estado



Foto 3: colocando piso cerámico para las aulas



Foto 4: Deposito para agua para limpieza de baños.



Foto 5: falta un división en el aula para que sean dos espacios 1 para preprimaria y otro para 1ro, 2do y 3ero.



Foto 6: Preparando la escuela para empezar a pintarla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosario Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Rosario Ramirez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

