

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA PIÑUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0547-43	FECHA:	04/10/2024



Foto 1: Nuevas puertas de metal




Foto 2: Barandas arregladas y con pintura nueva



Foto 3: Piso cerámico instalado



Foto 4: Instalación de rotoplas para abastecimiento de agua y para sanitarios.



Foto 5: Nueva división de metal que separa las aulas de preprimaria y primer ciclo de primaria



Foto 6: Pintura general de la escuela, recién pintada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Rosario Ramirez*  
Firma y sello del representante de la OPE  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CANTÓN LA PIÑUELA  
MUNICIPIO NUEVO PROGRESO

*Rosario Ramirez*  
Firma y Sello de la Dirección Educativa Pública  
DIRECCION EDUCATIVA PUBLICA  
MUNICIPIO NUEVO PROGRESO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA PIÑUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0547-43	FECHA:	04/10/2024



Foto 7: taza de baño lavable instalada y piso ceramico antideslizante



Foto 8: Instalación de sanitario para niñas con puerta de metal.



Foto 9: Nuevo piso en corredor



Foto 10: puerta y ventana nueva instalada




Foto 11: ventanas nuevas instaladas



Foto 12: Ventanas nuevas instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

<p><i>Rosario Ramirez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPP</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA PIÑUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0547-43	FECHA:	04/10/2024



Foto13: Nuevo techo instalado



Foto 14: Ventanales de la cocina con estructura de metal nuevas instaladas



Foto 15: Piso de la cocina instalado piso de granito.



Foto 16: pila de cemento de dos lavaderos instalada y fogón nuevo



Foto 17: plancha de metal instalada, fogón con cerámica y ampliada



Foto 18: nuevos baños uno para niños y otro para niñas, con puertas nuevas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

Rosario Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Rosario Ramirez

Firma y Sello del Centro Educativo Público

