



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón 7 de Febrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0548-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: Aulas en Proceso de colocación de tubos metalicos.



Foto 2: Colocación de tubos en el corredor.



Foto 3: Tubos colocados en el techo completo de la Escuela.



Foto 4: Dirección y aula en colocación de láminas.



Foto 5: Aulas en proceso de colocación de laminas.



Foto 6: Aulas en proceso de finalización del techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Representante de la OPF



Firma y Sello del Director Centro Educativo Público