



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón 7 de Febrero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0548-43	FECHA:	23/05/2024



Foto 1: Se cambio la lámina en el corredor de la escuela así tambien la madera por tubos galvanizados.



Foto 2: Así quedo el techado con el cambio de láminas y de tubos en la parte de enfrente del corredor.



Foto 3: Se cambio en las aulas reglas y láminas por tubos galvanizados.



Foto 4: Ahora la Escuela cuenta con láminas nuevas y tubos galvanizados.




Foto 5: Parte de atrás de la Escuela ya con un nuevo cambio.




Foto 6: Así queda la parte de atrás de la escuela finalizada y entregada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe agregar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

