

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0549-43	FECHA:	5/20/2024



Foto 1 Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada aluzinc.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal .



Foto 3 : Sustitución de canal y bajadas de agua pluvial e instalación de puertas de metal de las aulas.



Foto 4: Sustitución y fabricación de balcones de metal



Foto 5: Cambio de portón de metal



Foto 6: Cambio de puertas y techo de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

