



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0549-43	FECHA:	21/08/2024



Foto 1: Sustitución de cubierta de lámina por lámina troquelada Aluzinc.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal.




Foto 3: Sustitución de canal y bajadas de agua pluvial e instalación de puertas de metal de las aulas.




Foto 4: Sustitución y fabricación de balcones de metal.




Foto 5: Cambio de portón de metal.



Foto 6: Cambio de puertas y techo de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

