



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VERACRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0549-43	FECHA:	24/09/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lámina troquelada Aluzinc.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de canal y bajadas de agua pluvial e instalación de puerta de metal de las aulas.



Foto 4: Sustitución y fabricación de balcones de metal.



Foto 5: Cambio de portón de metal.



Foto 6: Cambio de puertas y techo de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director de la Institución Pública

