



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Emanuel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-1042-43	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Retirando láminas viejas sobre area de recreación.




Foto 2: Empieza colocación de laminas nuevas sobre edificio escolar.



Foto 3: Colocación de laminas nuevas sobre edificio escolar.



Foto 4: Colocación de laminas nuevas sobre edificio escolar.



Foto 5: Colocación de laminas nuevas sobre edificio escolar.



Foto 6: Colocación de laminas nuevas sobre area de recreación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

