



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-3643-43	FECHA:	22/02/2024




Foto 1: Cambio de lamparas



Foto 2: Cambio de canales.



Foto 3: Cambio de tubos para agua pluviales.




Foto 4: Cambio de laminas



Foto 5: Cambio de azulejo en mltgitorfo




Foto 6: Cambio de banqueta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se cobren por cada hoja.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-3643-43	FECHA:	22/02/2024




Foto 7: Cambio y mantenimientos a costaneras




Foto 8: Cambio de sanitario



Foto 9: Reparación de estufa natural completa



Foto 10: Mantenimiento a puerta de baño de niñas



Foto 11: Mantenimiento a puerta de baño de niños




Foto 12: Mantenimiento a puertas de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerarlas en el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Agraria Nuevo Progreso

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-3643-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 13: Reparación de muros de contención



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y no se debe exceder el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Agraria Nuevo Progreso



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

