



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Nuevo Provenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-3643-43	FECHA:	11/06/2024




Foto 1: Puertas, lijadas, cambios de tuvos, ya con el cambio de pintura



Foto 2: Piso de torta de cemento.



Foto 3: Canales de metal ya colocados.



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores de la escuela ya finalizada.




Foto 5: Estufa natural completa.




Foto 6: Repello de muro de contención con su respectiva pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

