



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA EMANUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-4115-45	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Reparación de cocina.



Foto 2: Colocación de azulejo en baños.



Foto 3: Construcción de estufa rural.




Foto 4: Mantenimiento de puertas de baños y pared.




Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores






Foto 6: Pintura en muros interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo P. de Nueva Progreso, S.M.
---	---