



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Gómez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-5055-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Sustitución de inodoro



Foto: 2 sustitucion de lavamanos



Foto 3: Reparación de piso torta de concreto



Foto 4: Sustitución de canal PVC



Foto 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Gómez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-5055-43	FECHA:	25/09/2024



Foto7: Sustitución de azulejo



Foto 8: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 10: Sustitución de deposito de agua 2,500 lts



Foto 11: Sustitución de lámparas tipo LED, Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

