



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL TUMBADOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL CARMEN, EL TUMBADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13 -0012-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Cambio de fuertes de madera por metal con chapa




Foto 2: Cambio de techado



Foto 3: Cambio de lamina con capote




Foto 4: Cambio de puertas de las aulas y sanitarios



Foto 5: Sustitución de ventana en dirección




Foto 6: Cambio de ventanas de madera por ventanas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olya Galicia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

