



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL TUMBADOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL CARMEN, EL TUMBADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13 -0012-43	FECHA:	30/07/2024




Foto 1: cambio de puertas de madera por metal con chapa



Foto 2: Cambio de techado



Foto 3: cambio de lamina con capote



Foto 4. Cambio de puertas de las aulas y sanitarios



Foto 5: Sustitucion de ventana en direccion





Foto 6: Cambio de ventana de madera por ventana de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dga Galicia*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

