



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Eacuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0017-43	FECHA:	21/02/2024



Foto1: pintura de muros interiores y exteriores



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial



Foto 5: Sustitución de depósito de agua de 1100 lt



Foto 6: reparación de portón principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

