



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bella Luz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0019-43	FECHA:	20/05/2014



Foto1. Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de toma corriente



Foto3 sustitucion de láminas



Foto 4 sustitucion de interruptores



Foto 5 Sustitución de puertas



Foto 6 Sustitución de costaneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida Rodriguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

