



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	0
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Tumbador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0019-43	FECHA:	20/09/2024




Foto 1 Reparación de sistema electrico



Foto 2 Reparación de sistema electrico



Foto 3 Reparación de sistema electrico



Foto 4 Reparación de sistema Electrico




Foto 5 Avance de pintura de exteriores e interiores




Foto 6 Avance de pintura de exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

Elida Rodriguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

