



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bella Luz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0019-43	FECHA:	8/10/2024




Foto 1 Finalizacion sustitucion de lamina y estructura metalica



Foto 2 finalizacion plancha de losa de patio



Foto 3 finalizacion reparacion electrica



foto 4 finalizacion sustitucion de puertas



Foto 5 Finalizacion de pintura exteriores




foto 6 finalizacion de sustitucion de piso ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Elida Rodriguez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

