



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL TUMBADOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RECUERDO, ALDEA LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0021-43	FECHA:	27/9/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. En corredor, baños y bodega



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, aplicación de pintura) y mantenimiento a portones



Foto 3: Sustitución de canal de pvc y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 4: Sustitución inodoro, Sustitución de azulejo y Sustitución de piso cerámico con nivelacion de base (baños)



Foto 5: Mantenimiento a estufa rural, Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas e Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 6: Sustitución de fosa séptica por biodigestor de 1300 Lts. Y Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos de las hojas.

Reinaldo Velásquez

Firma y sello del Presidente de la ODF



Emmanuel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL TUMBADOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL RECUERDO, ALDEA LA DEMOCRACIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0021-43	FECHA:	27/9/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Instalación de tubería para agua potable



Foto 10: Sustitución de estructura de metal de ventana (por balcón)



Foto 11: Sustitución de chapa



Foto 12: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hoja.

Rosalinda Velazquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Emmanuel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

