


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Estrellas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0022-43	FECHA:	19/05/2024




Mantenimiento de Puertas de Metal




Suministro e Intalacion de Cubierta de Lamina



Suministro e Instalacion de Sanitarios



Reparacion de Sistema Electrico



Suministro e Instalacion de Plafoneras y Tomacorrientes




Suministro e Instalacion de Pintura de Muros Interiores y Exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

