



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Eacuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bendición
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0023-43	FECHA:	21/02/2024




Foto 1: Sustitución de techo.



Foto 2: Sustitución de capote de lámina toquelada.




Foto 3: Sustitución de puerta.



Foto 4: Mantenimiento de estructura de soporte de metal.



Foto 5: Sustitución de puerta de madera por metal.



Foto 6: Sustitución de puerta de madera por metal y de ventana por balcon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

