



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Eacuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Bendición
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0023-43	FECHA:	27/06/2024




Foto 1: Sustrucción de techo.



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina toquelada.



Foto 3: Sustrucción de puerta.



Foto 4: Mantenimineto de estructura de soprte de metal.



Foto 5: Sustrucción de puerta de madera por metal.



Foto 6: Sustrucción de puerta de madera por metal y de ventana por balcon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	