



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Comunidad Agraria Plan de Arena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-13-0024-43	FECHA	19/05/2024



CUBIERTA DE LAMINA . SUSTITUCION DE LAMINA



SUSTITUCION DE VIDRIOS, PISO Y PINTURA DE PUERTAS.



SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO A LAS AULAS DE MODULO 1



SUSTITUCIÓN DE TECHO, CAMBIO DE TAZAS, PISO Y PINTURA



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE COCINA Y PISO



SUSTITUCION DE CANALES Y BAJAS DE AGUA DE AULAS DE MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Barral</i> Firma y sello del Presidente de la O</p>	<p><i>Barral</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Púb</p>
---	--

