



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Plan de Arena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0024-43	FECHA:	31/10/2024



FOTO 1: CUBIERTA DE LAMINA, SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUMINZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE VIDRIOS Y PINTURA DE VENTANAS.



FOTO 3: SUSTITUCION DE TORTA DE CEMENTO POR PISO DE GRANITO AULAS DEL MODULO 1.



FOTO 4: SUSTITUCION DE TECHO, CAMBIO DE TAZAS, LAVAMANOS Y PINTURA.



FOTO 5: SUSTITUCION DE VENTANA DE MAYA POR METAL.



FOTO 6: SUSTITUCION DE CANALES Y BAJAS DE AGUA DE LAS AULAS DE MUDULO 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

