



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San Jose
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0043-43	FECHA:	30/09/2024



Fotografía 1. Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Fotografía 2. Mantenimiento a barandas de metal.




Fotografía 3. Mantenimiento a portones de metal.



Fotografía 4. Reparación de plancha de concreto de patio.



Fotografía 5. Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

1. Name of the building  
2. Address  
3. City  
4. State  
5. Zip

6. Date  
7. Name of the person  
8. Address  
9. City  
10. State  
11. Zip



12. Name of the person  
13. Address  
14. City  
15. State  
16. Zip

17. Name of the person  
18. Address  
19. City  
20. State  
21. Zip