



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Eacuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo Pajapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0569-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: solo se indica la parte principal del establecimiento.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Cambio de techado




Foto 4: reparación de captación y bajada de agua fluvial con tubo pvc 3".




Foto 5: Sustitución de capote de lámina



Foto 6: Cambio de lámina, reparación de captación y bajada de agua fluvial con tubo pvc 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

