



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | El Tumbador |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Eacueta Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Santo Domingo Pajapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-13-0569-43 | FECHA: | 10/07/2024 |



Foto 1: solo se indica la parte principal del establecimiento.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Cambio de techado



Foto 4: reparación de captación y bajada de agua fluvial con tubo pvc "3".



Foto 5: Sustitución de capote de lámina



Foto 6: Cambio de lámina, reparación de captación y bajada de agua fluvial con tubo pvc "3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

