



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Cruz Roja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0570-43	FECHA:	20/05/2024



Módulo 1 Aulas: Cambio de techo, entortado de concreto



Módulo 1 Cambio de chapas




Módulo 2: Cambio de techo, colocación de estructura de metal.



Módulo 2: entortado de concreto



Módulo 2 y módulo 3: Cambio de puerta




Módulo general de escuela: Pintura exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

