

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Guapinol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0571-43	FECHA:	19/05/2024



Foto 1: reparación de puerta de baños y aulas



Foto 2: Instalacion completa de energia electrica en e centro educativo por deterioro




Foto 3: Reparacion de Pila



Foto 4: piso/ cera alrededor del centro educativo



Foto 5: tableros de cancha polideportiva



Foto 6: mantenimiento de pintura en muros interiores y exteriores, mantenimiento de balcones, porton y malla de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	--	---