

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Guapinol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0571-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: reparación de puertas de baño y aulas.



Foto 2: instalación completa de energía eléctrica en el centro educativo por deterioro.




Foto 3: Reparación de Pilas



Foto 4: Piso/ cera alrededor del centro educativo




Foto 5: tablero de cancha polideportiva



Foto 6: mantenimiento de pintura en muros interiores y exteriores, mantenimiento de balcones, portón y malla de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

