



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Eacueta Oficial Rural Mixta, Aldea Palma Real	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palma Real
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0576-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de puerta de metal



Foto 3: Susutitución de chapa



Foto 4: Sustitución de lámpara led



Foto 5: Sustitución de lámpara led



Foto 6: Sustitución de capote

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Mazariegos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello del Centro Educativo Público

