



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Eacuela Oficial Rural Mixta, Aldea Palma Real	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palma Real
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0576-43	FECHA:	09/08/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Sustrucción de puerta de metal



Foto 3: Sustrucción de chapa



Foto 4: Sustrucción de lámpara led



Foto 5: Sustrucción de lámpara led



Foto 6: Sustrucción de capote

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sonia Mazariegos*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

