



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Anita del Carmen Romero Vda. De Carredano	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Plan de la Gloria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0586-43	FECHA:	20/05/2,024



CUBIERTA DE LAMINA. Módulo 1 Aula 1



CUBIERTA DE LAMINA. Módulo 2 Aula 1



REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO. Aula 1 Módulo 2



REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y REPELLO DE MURO. Aula 2 Módulo 1



SANITARIO DE DAMAS. Sustitución de inodoros (tazas), lavamos, piso, drenaje, vidrios, depósito de agua, mantenimiento de puertas.



MODULOS DE AULAS 1Y 2. Pintura de interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

