



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva, Aldea El Guapinol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0591-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Sustitución de elementos de fijación en corredor del módulo 6.



Foto 2: Estructura de techo. Sustitución de soportes de madera por metal en pasillo de módulo 5.



Foto 3: Mantenimiento a la estructura. Sustitución de chapas. Sustitución de puerta en cocina y módulo 5.



Foto 4: Sustitución de piso torta de cemento líquido por piso cerámico en todo el establecimiento.




Foto 5: Sustitución de canales de PVC. Reparación de bajadas de agua pluvial. Sustitución de soportes o pescantes de metal para canal en todo el establecimiento.



Foto 6: Servicio sanitario y sus accesorios. Sustitución de inodoro en área de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva, Aldea El Guapinol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0591-43	FECHA:	22/11/2024






Foto 7: Reparación de red de drenaje y red de agua potable. Limpieza de fosa séptica.



Foto 8: Mantenimiento a estufa rural. Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas en área de cocina.



Foto 9: Reparación de cuneta de concreto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Centro Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

