



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva, Aldea El Guapinol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-0591-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 7: Reparación de red de drenaje y red de agua potable. Limpieza de fosa séptica.



Foto 8: Mantenimiento a estufa rural. Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas en área de cocina.



Foto 9: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y máximo de 5 hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo

