

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Palma, Aldea El Guapinol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-4616-43	FECHA:	8/24/2024



Foto 1: Mantenimiento a las puertas



Foto 2: Reparacion de estufa rural



foto 3: Suministro e instalacion de lamina troquelada



Foto 4: Pintura de muros



foto 5: instalacion de lavamanos, mingitorio y porton



Foto 6: Área para construccion de base para tinaco y su respectiva instalacion

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías para actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la
Comisión de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo

