



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Palma, Aldea El Guapinol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-4616-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: Mantenimiento de puertas de metal, aulas.



Foto 2: mantenimiento a estufa rural de cocina.




foto 3: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26, aulas




Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores




foto 5: Sustitución de lavamanos y mingitorios




Foto 6: Sustitución de accesorios, depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

