



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Plata, Aldea SanFrancisco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-5053-43	FECHA:	23/09/2024



las fotos tienen que ser del mismo lado, antes durante y después.,

Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: sustitucion de piso de concreto por torta de concreto



Foto 4: Sustitución de canal de pvc




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jessica Mendez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello-Director Centro Educativo Público

