



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BOTRAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0012-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: EL AULA ESTA MUY PEQUEÑA NECESITAMOS LEVANTARLO PARA TENER UNA MEJOR AMBIENTE



Foto 2: La pared ya esta deteriorada necesita cambiarse por lo defectuosa que se encuentra




Foto 3: el techo se encuentra en mal estado necesita ser sustituido



Foto 4: La puerta del modulo necesita ser sustituido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

