



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BOTRAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0012-43	FECHA:	8/06/2024



Foto1: TRABAJANDO EN DESENTECHADO DEL AULA PARA E LEVANTARLO PARA TENER UNA MEJOR AMBIENTE



Foto 2: TRABAJANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PARED PARA QUE ESTE MAS ALTA



Foto 3: TRABAJANDO EN LEVANTAMIENTO DEL TECHO



Foto 4: TRABAJANDO ESTRUCTURA PARA CAMBIAR LA PUERTA QUE NECESITA SER SUSTITUIDA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

