

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0016-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: Metros de pisos antideslizante.



Foto 2: Remozamiento de puertas lijadas unidad y pintado.



Foto 3: Remosamiento de puertas lijado y pintado y cambio de chapa.




Foto 4: Sustitución de tubería pvc para sanitarios.




Foto 5: Instalación de azulejos para sanitarios.



Foto 6: Instalación de lamina troquelada y estructura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---