

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0016-43	FECHA:	6/05/2024



Foto1: Mejoramiento de estructura portón de suministro de costanera tipo C lijado y pintado.



Foto 2: Desmontaje.



Foto 3: Instalación de tubería para sanitarios.



Foto 4: Desmontaje



Foto 5: Desmontaje



Foto 6: Instalación de azulejo para sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

