



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento La Lagunilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1215-0024-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: estructura de techo y lamina de modulo 1



Foto 2: estructura de techo y lamina modulo 2



Foto 3: sustitucion de techo de ambos modulos




Foto 4: sustitucion de techo y lamina




Foto 5: sustitucion de estufa rural, de cocina escolar




Foto 6: sustitucion de techo de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

