

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Malacatán |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Parcelamiento La Lagunilla |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-15-0024-43 | FECHA: | 26/02/2024 |



Foto1: sustitución de techo modulo 1 que incluye 3 aulas y 1 direccion



Foto 2: sustitucion de techo de modulo 1 que incluye 3 aulas y 1 direccion




Foto 3: sustitución de techo modulo 2, que incluye 2 aulas y 1 cocina



Foto 4: sustitucion de techo modulo 2, que incluye 2 aulas y 1 cocina



Foto 5: sustitucion completa de estufa rural



Foto 6: sustitucion completa de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

