



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Aura Marina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0029-43	FECHA:	24/06/2024




Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Sustitución de chapa



Sustitución de balcones de metal



Sustitución de piso cerámico



Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
