



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO PLAN DE LA GLORIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PLAN DE LA GLORIA MALACATAN, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0030-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3. Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico en aulas, módulo 1




Foto 4. Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico en cocina, módulo 1




Foto 5: Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico en aulas, módulo 2



Foto 6. Sustitucion de Lamparas Led.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

