

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0045-45	FECHA:	03/07/2024



Foto1: Sustitución de piso cerámico



Foto 2: Mantenimiento a estructura



Foto 3: Sustitución de canal PVC



Foto 4: Mantenimiento a estructuras



Foto 5: Sustitución de accesorios inodoro



Foto 6: Sustitución de lavanamos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fichas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
