



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Brasília, Malacatán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0147-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc, calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de Puerta



Foto 4: Sustitución de Piso



Foto 5: Pintura en Muros Exteriores e Interiores, Reparación de muro perimetral de block y repello en muro.




Foto 6: Sustitución de estufa rural (Completa), incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

