

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Andres La Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0665-43	FECHA:	06/09/2024



FOTO 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



FOTO 2: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




FOTO 4: Sustitución de chapa







FOTO 5: Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 6: Sustitución de canal de metal Y Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Andres La Lima
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0665-43	FECHA:	06/09/2024



FOTO 7: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



FOTO 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




FOTO 9: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 11: Mantenimiento a portones de metal de rejas



FOTO 12: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO SAN ANDRES LA LIMA MALACATAN, SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN ANDRES LA LIMA MALACATAN, SAN MARCOS
--	--	---	--